



CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO


CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
Protocolo Geral n°	Data	Hora
000417 / 2020	06/02/2020	16:24 h
Requerente		
VER. WARLEI DE FARIA (FININHO)		
Assunto		
Espécie: INDICAÇÃO n° 366 Solicitando limpeza e reparo do bueiro na Rua Hilda Consulin Duarte (antiga Rua 20) com a Rua José Consolino (antiga rua 09), no Jardim Maria Antonia. (NM)		


EXMO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ,

Indico ao Exmo Sr Prefeito Municipal, e ele ao departamento competente no sentido de providenciar limpeza, nivelção e soldar a grade na dobradiça do bueiro localizado à Rua Hilda Consulin Duarte (antiga Rua 20) com a Rua José Consolino (antiga Rua 09) no Jardim Maria Antonia (foto anexa).

A indicação se faz necessária, devido ao acúmulo de sujeira no bueiro, a grelha estar desnivelada, e por solicitação de moradores.

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2020


Warlei de Faria – Fininho
Vereador – PSD⁵⁵





CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

